

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970 058-4260027

פקס 1536782970

דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2025-0129

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

הבדיקה בהסמכה לתקן ISO/IEC17020

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: פארק ציגל 3 סימון טיבה: 16 karmiek מס' לקוח: 34 כתובת: נתיב הלוטוס 15 כרמיאל

כמות המתקנים 3 כמפורט בהמשך הדו"ח.

בדיקה של מתקני משחקים מתוצרת פיברן (מספרם 1 עד 3 כמפורט בתיאור המתקנים)

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית כרמיאל

מען המזמין: כרמיאל

מספר ההזמנה: 527

תאריך ההזמנה: 04.02.2025

מבצע ההזמנה: ימית אלקיים

תאריך ביצוע הבדיקה: 18.03.2025

תאריך הוצאת הדו"ח: 25.03.2025

תיאור המוצר הנבדק



מתקן משחקים משולב.
תיאור המתקנים מוצג
בהמשך התסקיר.

משטח בולם הולם:

דשא סינטטי

מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"

חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"

חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"

חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"

חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"

חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"

חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"

חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"

חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם"

חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

או

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1497** בחלקים המפורטים להלן:

חלק 1 – "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה - 2012", כולל 2 גיליונות התיקון לחלק זה משנת 2013 ו- 2015

חלק 2 – "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה - הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול אתר - 2012", כולל 2 גיליונות התיקון לחלק זה משנת 2013

שים נא לב: על פי סעיף 1 בחלק 1:

באתר שיש בו גם אזור מתקני משחק, כאשר המרחק בין האזורים קטן מ 25 מטר ואין ביניהם הפרדה, חלים על המתקנים והאתר חלקים רלוונטיים של ת.י. 1498.

סיכום:

1. המתקנים מס' 2,3 מתאימים לדרישות התקן ת"י 1497/1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
 2. המתקנים מס' 1 לא מתאימים לדרישות התקן ת"י 1497/1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
 3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
 4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
- הערות:**
5. מתקנים מס' _____ נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' מתאריך _____ שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין /נציג הרשות המקומית
 6. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' _____ – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
 7. לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.
 8. מתקני המשחקים מס' 1-3 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים גדולים מ- 14 שנים.
 9. מתקני המשחקים מס' _____ נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
 10. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
 11. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
 12. מסמך זה מכיל 4 עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
 13. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

14. יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה .
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: 18.03.2025

שם הבודק: חן שחר


חתימת הבודק:

חתימת מאשר הדו"ח:

ארוך ברוך - מהנדס בדיקת מוטמן
לוטם ד.ג. בקעת בית הכרם 20124
טלפקס: 04-6782970 נייד 152-4260027
רשיון מס' 306

רש

תיאור המתקנים:	
	מתקן מס' 1 סולם הליכת ידיים על עמודים המקובעים לקרקע מותקנים סולמות ב-2 גבהים להליכת ידיים.
	מתקן מס' 2 מתח על שני עמודים המחוברים לקרקע ועליה קורה אופקית ממתכת למתח.
	מתקן מס' 3 מקבילים שני צינורות מתכת המותקנים במקביל

תמונה	סעיף התקן	חלק התקן	פירוט הליקוי	מתקן מס'
		1	חסר פקק בקצה צינור	1