

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970 058-4260027

פקס 1536782970

**דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 1-0316-2025**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

הבדיקה בהסמכה לתקן ISO/IEC17020

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: דגנית 6 סימון טיבה: 51 karmiel מס' לקוח: 26 כתובת: דגנית 6 כרמיאל  
 כמות המתקנים 4 כמפורט בהמשך הדו"ח.  
 בדיקה של מתקני משחקים מתוצרת גנית פארק (מספרם 1 עד 4 כמפורט בתיאור המתקנים)

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: עיריית כרמיאל  
 מען המזמין: כרמיאל  
 מספר ההזמנה: 2227  
 תאריך ההזמנה: 22.05.2025  
 מבצע ההזמנה: סילבי נודל  
 תאריך ביצוע הבדיקה: 30.05.2025  
 תאריך הוצאת הדו"ח: 01.06.2025 18.06.2025

**תיאור המוצר הנבדק**



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.

משטח בולם הולם:

דשא סינטטי

**מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

- חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
- חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
- חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"
- חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"
- חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"
- חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"
- חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"
- חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"
- חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם"
- חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

**סיכום:**

1. המתקנים מס' **1-4 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **— לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.

**הערות:**

5. מתקנים מס' \_\_\_\_\_ נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' מתאריך \_\_\_\_\_ שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין /נציג הרשות המקומית
6. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' \_\_\_\_\_ – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
7. לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.
8. מתקני המשחקים מס' **1-4** נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים.
9. מתקני המשחקים מס' \_\_\_\_\_ נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
10. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
11. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
12. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
13. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

**14. יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.**

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: **30.05.2025**

שם הבודק: חן שחר

חתימת הבודק:

חתימת מאשר הדו"ח:

ארוך ברנע - מהנדס עיצוב מוסמך  
לוטס ד.ג. בקעת בית הכרם 20124  
טלפקס: 04-6782970 ליד 152-4260027  
רשיון מס' 306

<u>תיאור המתקנים:</u>	
	<p><u>מתקן מס' 1 משולב</u></p> <p>מגדל טיפוס אחד עם משטח הליכה בגובה. מגדל 1- מפלס 1, גובה 65 ס"מ, מרובע, 4 רגליים. למגדל מחוברים: קיר טיפוס עם חבל אחיזה, מגלשה ישרה.</p>
	<p><u>מתקן מס' 2 עלה ורד</u></p> <p>על צינור המעוגן לקרקע מחובר מסב ועליו קורה אופקית. בקצה הקורה מושבים ומאחז ידיים. על הקרקע שני צמיגים לשיכוך.</p>
	<p><u>מתקן מס' 3 נדנדות</u></p> <p>על 2 חצובות המעוגנות לקרקע, מחוברת קורה אופקית ועליה מחוברות באמצעות מסבים ושרשראות, 2 מושבי נדנדה לפעוטות.</p>
	<p><u>מתקן מס' 4 נענוע קפיץ</u></p> <p>על 2 קפיצים ספיראליים המעוגנים לקרקע, מחובר משטח דריכה אובלי.</p>

מתקן מס' כללי	פירוט הליקוי	חלק התקן	סעיף התקן	תמונה
	לחדש שלט חובת השגחה			