

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970 058-4260027

פקס 1536782970

דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2025-0010-1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

הבדיקה בהסמכה לתקן ISO/IEC17020

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: ורד 15 סימון טיבה: 9 karmiel מס' לקוח: 16 כתובת: ורד 15 כרמיאל
כמות המתקנים 4 כמפורט בהמשך הדו"ח.
בדיקה של מתקני משחקים מתוצרת גנית פארק (מספרם 1 עד 4 כמפורט בתיאור המתקנים)

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית כרמיאל
מען המזמין: כרמיאל
מספר ההזמנה: 90
תאריך ההזמנה: 09.01.2025
מבצע ההזמנה: סילבי נודל
תאריך ביצוע הבדיקה: 10.01.2025
תאריך הוצאת הדו"ח: 12.01.2025 21.01.2025

תיאור המוצר הנבדק



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.
משטח בולם הולם:
דשא סינטטי

מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

- חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
- חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
- חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"
- חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"
- חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"
- חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"
- חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"
- חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"
- חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם"
- חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

סיכום:

1. המתקנים מס' **1-4 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **- לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.

הערות:

5. מתקנים מס' _____ נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' מתאריך _____ שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין /נציג הרשות המקומית
6. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' _____ – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
7. לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.
8. מתקני המשחקים מס' **1-4** נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים.
9. מתקני המשחקים מס' _____ נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
10. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
11. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
12. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
13. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

14. יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: **10.01.2025**

שם הבודק: 15.01.2025
חתימת הבודק:
חתימת מאשר הדו"ח:

ארוז ברנע - מהנדס בדיקה מוסמך
לוטס ד.ג. בקעת בית הכרם 20124
טלפקס: 04-6782970 נייד: 052-4260027
רשיון מס' 306

Handwritten signature

תיאור המתקנים:	
	<p>מתקן מס' 1 - משולב המתקן מכיל 3 מגדלי טיפוס. מגדל 1- מפלס 1, גובה 89 ס"מ, 3 רגליים, גג פח משולש. למגדל מחוברים: מגלשה ישרה, מוט כבאים. בין מגדל 1 ל-2 מחברת מנהרת זחילה ממתכת. מגדל 2- מפלס 1, גובה 93 ס"מ. למגדל מחובר סולם ישר. בין מגדל 2 ל-3 מחברת מנהרת זחילה ממתכת. מגדל 3- מפלס 1, גובה 97 ס"מ, 3 רגליים, גג פח משולש. למגדל מחוברים: סולם ישר ומגלשה ישרה.</p>
	<p>מתקן מס' 2 - עלה ורד על שני צינורות המעוגנים לקרקע מחובר מיסב ועליו קורה אופקית. בקצה הקורה מותקנים מושבים ומאחז ידיים. על הקרקע שני צמיגים לשיכוך.</p>
	<p>מתקן מס' 3 - נענוע קפיץ על קפיץ ספיראלי המחוזק לקרקע מחוברת דמות עם מושב. ידיות לידיים ורגליות</p>
	<p>מתקן מס' 4 - נענוע קפיץ על קפיץ ספיראלי המחוזק לקרקע מחוברת דמות עם מושב. ידיות לידיים ורגליות</p>

תמונה	סעיף התקן	חלק התקן	פירוט הליקוי	מתקן מס'
-------	-----------	----------	--------------	----------