

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970 058-4260027

פקס 1536782970

**דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2025-0315-1**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

הבדיקה בהסמכה לתקן ISO/IEC17020

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: הפרחים 30 סימון טיבה: karmiel 50 מס' לקוח: 27 כתובת: הפרחים 50 כרמיאל

כמות המתקנים 5 כמפורט בהמשך הדו"ח.

בדיקה של מתקני משחקים מתוצרת פיברן קדימה (מספרם 1 עד 5 כמפורט בתיאור המתקנים)

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: עיריית כרמיאל

מען המזמין: כרמיאל

מספר ההזמנה: 2227

תאריך ההזמנה: 22.05.2025

מבצע ההזמנה: סילבי נודל

תאריך ביצוע הבדיקה: 30.05.2025

תאריך הוצאת הדו"ח: 01.06.2025 15.06.2025

**תיאור המוצר הנבדק**



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.

משטח בולם הולם:

דשא סינטטי

**מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

- חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
- חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
- חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"
- חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"
- חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"
- חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"
- חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"
- חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"
- חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני סגורים במלואם"
- חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

**סיכום:**

1. המתקנים מס' **1-5 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.

**הערות:**

5. מתקנים מס' \_\_\_\_\_ נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' מתאריך \_\_\_\_\_ שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין /נציג הרשות המקומית
6. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' \_\_\_\_\_ – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
7. לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.
8. מתקני המשחקים מס' **1-5** נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים.
9. מתקני המשחקים מס' \_\_\_\_\_ נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
10. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
11. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
12. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
13. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

**14. יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.**

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: **30.05.2025**

 ארוד ברנע - מהנדס גנים מוסמך לוטס ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 טלפקס. 04-6782970. פקס: 04-6782970 רשימו מס' 306	שם הבודק: <u>חן שחר</u> חתימת הבודק: חתימת מאשר הדו"ח:
--	--

<b>תיאור המתקנים:</b>		פירוט הליקוי	חלק התקן	סעיף התקן	תמונה
	<b>מתקן מס' 1 משולב</b> 2 מגדלי טיפוס עם משטחי הליכה בגובה. מגדל 1- מפלס 1, גובה 104 ס"מ, מרובע, גג, 4 רגליים. למגדל מחוברים: גרם מדרגות, מגלשה זוויתית. בין מגדל 1 ל-2 מחברת מנהרת זחילה. מגדל 2- 2 מפלסים. מפלס 1- גובה 107 ס"מ מפלס 2- גובה 297 ס"מ מרובע, גג, 4 רגליים. למפלס 1 מחוברים: סולם אנכי, מגלשה ישרה. למפלס 2 מחוברים: סולם אנכי, מנהרת גלישה עקלתונית.				
	<b>מתקן מס' 2 נדנדות</b> על 4 חצובות המעוגנות לקרקע מחוברת קורה אופקית. עליה מחוברים באמצעות מסבים ושרשראות, 4 מושבי נדנדה: 1 רגילה, 2 לפעוטות ו-1 קן ציפור				
	<b>מתקן מס' 3 נענוע קפיץ</b> על קפיץ ספיראלי המעוגן לקרקע מחוברת דמות עם מושב, ידיות לידיים ורגליות.				
	<b>מתקן מס' 4 נענוע קפיץ</b> על קפיץ ספיראלי המעוגן לקרקע מחוברת דמות עם מושב, ידיות לידיים ורגליות.				
	<b>מתקן מס' 5 נענוע קפיץ</b> על קפיץ ספיראלי המעוגן לקרקע מחוברת דמות עם מושב, ידיות לידיים ורגליות.				